

LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS - UBS

Ambiente/ Parede	Largura	Comprimento	Altura	Área	Esquadrias	Largura	Altura	Quantidade	Material	Substituir?	Área	Área Tela	Área Piso	Observações	Rodapé
Hall	2,30		2,85	6,56	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				5,75		8,30
	2,30		2,85	6,56											
	2,50		2,85	7,13	Porta	2,00	2,55	1	Ferro	Sim	5,10				
Sala de Vacinas	3,04	4,00	2,85	40,13	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				12,16		14,21
					Porta	0,93	2,10	1	Ferro						
					Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	2,99			
Dispensação de Medicamentos	3,13		2,85	8,92									8,94		11,31
	2,35		2,85	6,70	Janela	2,00	1,00	1	Ferro	Sim	2,00	2,15			
	3,93		2,85	11,20											
	1,63		2,85	4,65	Porta	0,80	2,10	1	Madeira						
	1,07		2,85	3,05	Janela	1,00	1,00	1	Madeira						
WC Feminino	3,04	1,48	1,00	9,04	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				4,50		8,24
					Janela	1,00	1,00	1	Ferro	Sim	1,00	1,10		Mosquiteira interna	
WC PCD	3,04	1,49	1,00	9,06	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				4,53		8,26
					Janela	1,00	1,00	1	Ferro	Sim	1,00	1,10		Mosquiteira interna	
WC Masculino	2,71	1,40	1,00	8,22	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				3,79		7,42
					Janela	1,00	1,00	1	Ferro	Sim	1,00	1,10		Mosquiteira interna	
Sala de Curativos/ Procedimentos	4,53		2,85	12,91									19,81		16,97
	3,80		2,85	10,83	Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	2,99			
	5,42		2,85	15,45											
	2,05		2,85	5,84	Porta	0,80	2,10	1	Madeira						
	1,97		2,85	5,61											
Sala de inalação coletiva	4,22	2,08	2,85	35,91	Porta	0,80	2,10	1					8,78		11,80
					Janela	1,00	1,00	1	Ferro	Sim	1,00	1,10			
Vigilância Sanitária	4,22		2,85	12,03	Janela	2,00	0,80	1	Alumínio	Sim	1,60	1,74	14,14	Demolir e abrir janela	14,34
	3,35		2,85	9,55	Porta	0,80	2,10	1	Madeira						
Copa	3,57	2,20	2,85	32,89	Janela	2,00	1,00	1	Ferro	Sim	2,00	2,15	7,85		10,64
					Porta	0,90	2,55	1	Ferro	Sim	2,30				

Ambiente/ Parede	Largura	Comprimento	Altura	Área	Esquadrias	Largura	Altura	Quantidade	Material	Substituir?	Área	Área Tela	Área Piso	Observações	Rodapé	
Estocagem de medicamentos	2,20		2,85	6,27									12,69		14,30	
	4,20		2,85	11,97												
	3,35		2,85	9,55	Janela	1,00	1,00	2	Ferro	Sim	2,00	2,21				Instalar de correr
	3,00		2,85	8,55												
	1,15		2,85	3,28												
	1,20		2,85	3,42	Porta	0,80	2,10	1	Madeira							
Almoxarifado	4,20	2,88	2,85	40,36	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				12,10		13,36	
					Janela	2,00	1,00	1	Ferro	Sim	2,00	2,15				
Rouparia	1,40	2,88	2,85	24,40	Porta	0,80	2,10	1	Alumínio				4,03		7,76	
Circulação	1,00	4,77	2,85	32,89	Porta	0,80	2,10	4	Madeira				4,77		7,54	
					Porta	0,80	2,10	1	Alumínio							
Triagem	3,20	5,75	2,85	51,02	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				18,40		17,10	
					Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	2,99				
Covid	4,36	5,75	2,85	57,63	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				25,07		19,42	
					Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	2,99				
Consultório odontológico	3,91	4,85	2,85	49,93	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				18,96		16,72	
					Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	2,99				
Guarda de macas e cadeiras	2,15	2,05	2,85	23,94	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				4,41		7,60	
					Janela	2,00	1,00	1	Madeira							
WC Consultório	1,40	2,05	1,00	6,90	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				2,87		6,10	
					Janela	2,00	1,00	1	Ferro	Sim	2,00	2,15				
Consultório com sanitário anexo	4,04		2,85	11,51									19,29		20,14	
	4,85		2,85	13,82	Janela	2,00	1,00	2	Ferro	Sim	4,00	4,31				
	4,04		2,85	11,51												
	2,22		2,85	6,33	Porta	0,80	2,10	1	Madeira							
	4,11		2,85	11,71												
	2,48		2,85	7,07	Porta	0,80	2,10	1	Madeira							
Consultório indiferenciado	2,89	4,04	2,85	39,50	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				11,68		13,06	
					Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	2,99				

Ambiente/ Parede	Largura	Comprimento	Altura	Área	Esquadrias	Largura	Altura	Quantidade	Material	Substituir?	Área	Área Tela	Área Piso	Observações	Rodapé	
Consultório indiferenciado	4,56		2,85	13,00									11,69		14,36	
	3,02		2,85	8,61												
	3,53		2,85	10,06	Janela	1,60	1,00	1	Ferro	Sim	1,60	1,73				
	2,02		2,85	5,76												
	1,03		2,85	2,94												
	1,00		2,85	2,85	Porta	0,80	2,10	1	Madeira							
Recepção	1,87		2,85	5,33									5,00		8,34	
	2,23		2,85	6,36												
	0,89		2,85	2,54	Janela	0,80	1,00	1	Madeira							
	1,37		2,85	3,90												
	2,78		2,85	7,92	Porta	0,80	2,10	1	Madeira							
Sala de espera	1,90		2,85	5,42	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				33,38		19,49	
	1,17		5,50	6,44	Porta	0,80	1,00	1	Madeira							
	4,21		2,75	11,58	Janela	3,00	0,50	1	Ferro	Sim	1,50	1,68				
	5,21		4,30	22,40												
	4,21		4,20	17,68												
	1,15		2,85	3,28	Porta	0,80	2,10	1	Madeira							
	2,05		2,85	5,84	Porta	0,80	2,10	1	Madeira							
	1,15		2,85	3,28	Porta	0,80	2,10	1	Madeira							
4,04		4,80	19,39	Porta	0,80	2,10	2	Madeira								
Circulação	0,20		2,85	0,57									53,57		34,33	
	1,02		2,85	2,91	Janela	0,80	1,00	1	Madeira							
	1,20		2,85	3,42	Janela	1,00	1,00	1	Madeira							
	1,85		2,85	5,27	Porta	0,80	2,10	1	Madeira							
	0,89	3,00	2,85	7,61												
	4,67		2,85	13,31	Porta	0,80	2,10	3	Madeira							
	1,76		2,85	5,02												
	2,09		2,85	5,96												
	4,47		2,85	12,74	Porta	0,80	2,10	2	Madeira							
	4,52		2,85	12,88												
	0,45		2,85	1,28												
	6,54		2,85	18,64	Porta	0,80	2,10	1	Madeira							
10,89		2,85	31,04	Porta	0,80	2,10	3	Madeira/Alumínio								

Ambiente/ Parede	Largura	Comprimento	Altura	Área	Esquadrias	Largura	Altura	Quantidade	Material	Substituir?	Área	Área Tela	Área Piso	Observações	Rodapé
Sala Atividades Coletivas	4,74	4,69	2,80	52,81	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				22,23		17,12
					Porta	0,94	2,17	1	Alumínio						
					Janela	2,00	0,83	1	Alumínio			1,80			
Depósito	3,09	1,55	2,80	25,98	Porta	0,80	2,10	1					4,79		8,48
					Janela	1,00	0,83	1	Alumínio			0,92		Mosquiteira interna	
WC	3,05	1,30			Porta	0,80	2,10	1	Madeira				3,97		7,90
					Janela	1,00	0,83	1	Alumínio			0,92		Mosquiteira interna	
Expurgo	3,06	1,78			Porta	0,80	2,10	1	Madeira				5,45		8,88
					Janela	1,00	0,83	1	Alumínio			0,92		Mosquiteira interna	
Esterilização	3,09	1,85	2,80	27,66	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				5,72		9,08
					Janela	1,00	0,83	1	Alumínio			0,92		Mosquiteira interna	
Sala de Observação	3,65	4,88	2,80	55,05	Porta	0,80	2,10	2	Madeira				17,81		18,06
	0,65	4,00	2,80		Janela	2,00	0,84	1	Alumínio			1,82			
WC PCD	1,85	3,60			Porta	0,80	2,10	1					6,66		10,10
					Janela	1,03	0,85	1	Alumínio			0,97		Mosquiteira interna	
Circulação	1,48	7,04	2,80	47,71	Porta	0,80	2,10	5	Madeira				10,42		10,33
					Porta	1,10	2,15	1	Alumínio						
					Corredor	1,61	2,64	1							
DML	1,45	3,73			Porta	0,80	2,10	1					5,41		9,56
					Janela	1,03	0,85	1	Alumínio			0,97		Mosquiteira interna	
Almoxarifado	3,95	3,73	2,80	43,01	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				14,73		14,56
					Janela	1,00	1,00	2	Ferro						
					Janela	2,00	0,85	1	Alumínio			1,85			
Circulação	1,62	5,95	2,80	33,32	Porta	0,80	2,10	2	Madeira				9,64		11,92
					Janela	2,00	0,83	1	Alumínio			1,80			
					Abrir Janela	1,60	Tela milimétrica Retrátil			8,95	Substituição Piso		434,98	Rodapé	457,10
					Substituição Porta	7,40	Substituição Janela			37,90	Tela milimétrica Removível		46,61		

Capão Bonito do Sul/RS, 06 de outubro de 2021.

Anderson Alves
Eng. Civil - CREA/RS 183.934