

LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS - UBS

Ambiente/ Parede	Largura	Comprimento	Altura	Área	Esquadrias	Largura	Altura	Quantidade	Material	Substituir?	Área	Requadramento/pintura	Área Tela	Área Piso	Observações	Rodapé	
Hall	2,30		2,85	6,56	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					5,75		8,30	
	2,30		2,85	6,56													
	2,50		2,85	7,13	Porta	2,00	2,55	1	Ferro	Sim	5,10	1,42					
Sala de Vacinas	3,04	4,00	2,85	40,13	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					12,16		14,21	
					Porta	0,93	2,10	1	Ferro								
					Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	0,96	2,99				
Dispensação de Medicamentos	3,13		2,85	8,92										8,94		11,31	
	2,35		2,85	6,70	Janela	2,00	1,00	1	Ferro	Não	2,00						
	3,93		2,85	11,20													
	1,63		2,85	4,65	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
	1,07		2,85	3,05	Janela	1,00	1,00	1	Madeira								
WC Feminino	3,04	1,48	1,00	9,04	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					4,50		8,24	
					Janela	1,00	1,00	1	Ferro	Não	1,00						
WC PCD	3,04	1,49	1,00	9,06	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					4,53		8,26	
					Janela	1,00	1,00	1	Ferro	Não	1,00						
WC Masculino	2,71	1,40	1,00	8,22	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					3,79		7,42	
					Janela	1,00	1,00	1	Ferro	Não	1,00						
Sala de Curativos/ Procedimentos	4,53		2,85	12,91										19,81		16,97	
	3,80		2,85	10,83	Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	0,96	2,99				
	5,42		2,85	15,45													
	2,05		2,85	5,84	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
	1,97		2,85	5,61													
Sala de inalação coletiva	4,22	2,08	2,85	35,91	Porta	0,80	2,10	1						8,78		11,80	
					Janela	1,00	1,00	1	Ferro	Sim	1,00	0,60	1,10				
Vigilância Sanitária	4,22		2,85	12,03	Janela	2,00	0,80	1	Alumínio	Sim	1,60	0,72	1,74	14,14	Demolir e abrir janela	14,34	
	3,35		2,85	9,55	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
Copa	3,57	2,20	2,85	32,89	Janela	2,00	1,00	1	Ferro	Sim	2,00	0,80	2,15	7,85		10,64	
					Porta	0,90	2,55	1	Ferro	Sim	2,30	1,20					

Ambiente/ Parede	Largura	Comprimento	Altura	Área	Esquadrias	Largura	Altura	Quantidade	Material	Substituir?	Área	Requadramento/pintura	Área Tela	Área Piso	Observações	Rodapé	
Estocagem de medicamentos	2,20		2,85	6,27										12,69		14,30	
	4,20		2,85	11,97													
	3,35		2,85	9,55	Janela	1,00	1,00	2	Ferro	Sim	2,00	0,60	2,21				Instalar de correr
	3,00		2,85	8,55													
	1,15		2,85	3,28													
	1,20		2,85	3,42	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
Almoarifado	4,20	2,88	2,85	40,36	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					12,10		13,36	
					Janela	2,00	1,00	1	Ferro	Sim	2,00	0,80	2,15				
Rouparia	1,40	2,88	2,85	24,40	Porta	0,80	2,10	1	Alumínio					4,03		7,76	
Circulação	1,00	4,77	2,85	32,89	Porta	0,80	2,10	4	Madeira					4,77		7,54	
					Porta	0,80	2,10	1	Alumínio								
Triagem	3,20	5,75	2,85	51,02	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					18,40		17,10	
					Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	0,96	2,99				
Covid	4,36	5,75	2,85	57,63	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					25,07		19,42	
					Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	0,96	2,99				
Consultório odontológico	3,91	4,85	2,85	49,93	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					18,96		16,72	
					Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	0,96	2,99				
Guarda de macas e cadeiras	2,15	2,05	2,85	23,94	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					4,41		7,60	
					Janela	2,00	1,00	1	Madeira								
WC Consultório	1,40	2,05	1,00	6,90	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					2,87		6,10	
					Janela	2,00	1,00	1	Ferro	Sim	2,00	0,80	2,15				
Consultório com sanitário anexo	4,04		2,85	11,51										19,29		20,14	
	4,85		2,85	13,82	Janela	2,00	1,00	2	Ferro	Sim	4,00	0,80	4,31				
	4,04		2,85	11,51													
	2,22		2,85	6,33	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
	4,11		2,85	11,71													
Consultório indiferenciado	2,89	4,04	2,85	39,50	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					11,68		13,06	
					Janela	2,80	1,00	1	Ferro	Sim	2,80	0,96	2,99				

Ambiente/ Parede	Largura	Comprimento	Altura	Área	Esquadrias	Largura	Altura	Quantidade	Material	Substituir?	Área	Requadramento/pintura	Área Tela	Área Piso	Observações	Rodapé	
Consultório indiferenciado	4,56		2,85	13,00										11,69		14,36	
	3,02		2,85	8,61													
	3,53		2,85	10,06	Janela	1,60	1,00	1	Ferro	Sim	1,60	0,72	1,73				
	2,02		2,85	5,76													
	1,03		2,85	2,94													
	1,00		2,85	2,85	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
Recepção	1,87		2,85	5,33										5,00		8,34	
	2,23		2,85	6,36													
	0,89		2,85	2,54	Janela	0,80	1,00	1	Madeira								
	1,37		2,85	3,90													
	2,78		2,85	7,92	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
Sala de espera	1,90		2,85	5,42	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					33,38		19,49	
	1,17		5,50	6,44	Porta	0,80	1,00	1	Madeira								
	4,21		2,75	11,58	Janela	3,00	0,50	1	Ferro	Sim	1,50	0,80	1,68				
	5,21		4,30	22,40													
	4,21		4,20	17,68													
	1,15		2,85	3,28	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
	2,05		2,85	5,84	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
	1,15		2,85	3,28	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
4,04		4,80	19,39	Porta	0,80	2,10	2	Madeira									
Circulação	0,20		2,85	0,57										53,57		34,33	
	1,02		2,85	2,91	Janela	0,80	1,00	1	Madeira								
	1,20		2,85	3,42	Janela	1,00	1,00	1	Madeira								
	1,85		2,85	5,27	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
	0,89	3,00	2,85	7,61													
	4,67		2,85	13,31	Porta	0,80	2,10	3	Madeira								
	1,76		2,85	5,02													
	2,09		2,85	5,96													
	4,47		2,85	12,74	Porta	0,80	2,10	2	Madeira								
	4,52		2,85	12,88													
	0,45		2,85	1,28													
	6,54		2,85	18,64	Porta	0,80	2,10	1	Madeira								
10,89		2,85	31,04	Porta	0,80	2,10	3	Madeira/Alumínio									

Ambiente/ Parede	Largura	Comprimento	Altura	Área	Esquadrias	Largura	Altura	Quantidade	Material	Substituir?	Área	Requadramento/pintura	Área Tela	Área Piso	Observações	Rodapé
Sala Atividades Coletivas	4,74	4,69	2,80	52,81	Porta	0,80	2,10	1	Madeira					22,23		17,12
					Porta	0,94	2,17	1	Alumínio							
					Janela	2,00	0,83	1	Alumínio			1,80				
Depósito	3,09	1,55	2,80	25,98	Porta	0,80	2,10	1					4,79		8,48	
					Janela	1,00	0,83	1	Alumínio			0,92		Mosquiteira interna		
WC	3,05	1,30			Porta	0,80	2,10	1	Madeira				3,97		7,90	
					Janela	1,00	0,83	1	Alumínio			0,92		Mosquiteira interna		
Expurgo	3,06	1,78			Porta	0,80	2,10	1	Madeira				5,45		8,88	
					Janela	1,00	0,83	1	Alumínio			0,92		Mosquiteira interna		
Esterilização	3,09	1,85	2,80	27,66	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				5,72		9,08	
					Janela	1,00	0,83	1	Alumínio			0,92		Mosquiteira interna		
Sala de Observação	3,65	4,88	2,80	55,05	Porta	0,80	2,10	2	Madeira				17,81		18,06	
	0,65	4,00	2,80		Janela	2,00	0,84	1	Alumínio			1,82				
WC PCD	1,85	3,60			Porta	0,80	2,10	1					6,66		10,10	
					Janela	1,03	0,85	1	Alumínio			0,97		Mosquiteira interna		
Circulação	1,48	7,04	2,80	47,71	Porta	0,80	2,10	5	Madeira				10,42		10,33	
					Porta	1,10	2,15	1	Alumínio							
					Corredor	1,61	2,64	1								
DML	1,45	3,73			Porta	0,80	2,10	1					5,41		9,56	
					Janela	1,03	0,85	1	Alumínio			0,97		Mosquiteira interna		
Almoxarifado	3,95	3,73	2,80	43,01	Porta	0,80	2,10	1	Madeira				14,73		14,56	
					Janela	1,00	1,00	2	Ferro							
					Janela	2,00	0,85	1	Alumínio			1,85				
Circulação	1,62	5,95	2,80	33,32	Porta	0,80	2,10	2	Madeira				9,64		11,92	
					Janela	2,00	0,83	1	Alumínio			1,80				
Abrir Janela					1,60	Tela milimétrica Retrátil			5,64	Substituição Piso				434,98	Rodapé	457,10
Substituição Porta					7,40	Substituição Janela			32,90	Tela milimétrica Removível				44,46	Requadrar/pintura	15,02

Capão Bonito do Sul/RS, 30 de maio de 2022.

Anderson Alves
Eng. Civil - CREA/RS 183.934